安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-(黔)-007</td></tr>
<tr><td>服务对象</td><td colspan="4">六盘水叁运矿业有限公司</td></tr>
<tr><td>服务范围</td><td colspan="4">六盘水叁运矿业有限公司露天开采项目安全现状评价</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="4">☑金属、非金属矿及其他矿采选业；
☐石油加工业，化学原料、化学品及医药制造；
☐陆上油气管道运输业；
☐金属冶炼。</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">安全现状评价</td><td>报告提交时间</td><td>2026 年 3 月 29 日</td></tr>
<tr><td colspan="5">安全评价人员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目管理</td><td>项目组长</td><td colspan="2">技术负责人</td><td>过程控制负责人</td></tr>
<tr><td>续建科</td><td colspan="2">柯喜妮</td><td>张正</td></tr>
<tr><td>项目组其他人员</td><td colspan="4">续建科、甘大鹏、华永美、孙康、赖章琨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘察人员</td><td colspan="2">勘察时间及任务</td><td>现场勘察照片</td></tr>
<tr><td>续建科、甘大鹏</td><td colspan="2">2026.3.23</td><td>详见附件一</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">该矿采矿权人名称及矿山名称一致，皆为六盘水叁运矿业有限公司。
矿山位于水城区董地街道办，距六盘水市约 25 公里，矿区南侧即为 G246 国道，该国道与 G56 连通，距离 G56 杭瑞高速三岔河收费站车程约 2.4km，交通较为便利。
企业于 20**年*月*日获得原***资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C520****190），采矿权人：六盘水叁运矿业有限公司；地址：水城县董地街道办董地村小冲组；矿山名称：六盘水叁运矿业有限公司；经济类型：有限责任公司；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；矿区面积：0.****平方公里；生产规模为**万吨/年；有效期限：壹拾年自 20**年**月至 20**年**月；开采深度：+****m～+****m，共由*个拐点圈定。
取得采矿许可证后，企业委托贵州**公司于 20**年**月编制了《开采方案设计》及《安全设施设计》，同月委托贵州**公司编制了《安全预评价》，矿山取得建设批复后按设计进行建设。在 20**年 3 月，矿山委托原设计单位贵州**公司对开拓运输道路等进行了变更，并出具了《开采方案设计（变更）》及《安全设施设计（变更）》。矿山按设计建设完成后，委托河北**公司于 20**年**月编制提交了《安全设施验收评价报告（一采区）》，矿山组织专家验收通过后，于 20**年**月**日取得了由六盘水市应急管理局下发的安全生产许可证，编号：（黔）FM 安许证字〔****〕B****号，有效期至 20**年**月**日。
在 20**年**月，企业委托贵州**公司编制了《安全现状评价报告》并进行安全生产许可证延期，于 20**年**月**日取得了由六盘水市应急管理局延续换发的安全生产许可证，编号：（黔）FM 安许证字〔****〕B****号，</td></tr>
</table>

	有效期至20**年**月**日。 由于现安全生产许可证将于20**年**月**日到期，企业委托我公司进行安全现状评价工作，拟作为第二次安全生产许可证延期依据之一。
安全评价结论	六盘水叁运矿业有限公司的周边环境不满足《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》及《电力设施保护条例实施细则》的要求，不具备安全生态条件，企业应按本报告及国家有关要求进行整改，整改完毕后应重新进行评价。
评价项目其他信息	（非涉密性描述）
备注	由于评价报告中涉及矿山地质资料、矿石品位、资源储量、人员组成及相关证件等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告。故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。 联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A栋18楼1号贵州朗洲安全科技有限公司

附件一：现场勘验影像资料



现场勘查照片（左为项目负责人续建科，右为注册安全工程师甘大鹏）



现场勘查照片（左为注册安全工程师甘大鹏，右为项目负责人续建科）