

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	金沙晶鑫建材有限责任公司		
服务范围	金沙县柳塘镇采石厂露天开采项目		
业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 金属、非金属矿及其他矿采选业； <input type="checkbox"/> 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造； <input type="checkbox"/> 陆上油气管道运输业； <input type="checkbox"/> 金属冶炼。		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2026年6月16日
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	赖章琨	柯喜妮	张正
项目组其他人员	赖章琨、甘大鹏、肖兴喜、孙康、华永美		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	赖章琨、肖兴喜	2026年6月5日	详见附件一
安全评价项目简介	<p>金沙县柳塘镇采石厂位于金沙县柳塘镇淹坝村草纸孔，距柳塘镇约1.6km，矿区附近有乡镇公路经过，交通方便。矿区地理坐标：东经106°15'17"~106°15'37"；北纬27°22'32"~27°22'48"。</p> <p>金沙县柳塘镇采石厂于2016年7月取得原毕节市国土资源局（现毕节市自然资源和规划局）颁发的采矿许可证（证号：C5224242009127130050681），采矿权人：金沙晶鑫建材有限责任公司；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：21万t/a；矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积：0.1539km²；开采深度：+1230m~+1155m；有效期限：2016年7月至2026年7月。</p>		
安全评价结论	<p>金沙县柳塘镇采石厂的安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》、《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》以及《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》等法律、法规、规章和标准的相关规定，生产期间按照安全设施设计组织生产、具备安全生产条件。</p>		
评价项目其他信息	(非涉密性描述)		

<p>备注</p>	<p>由于评价报告中涉及矿山地质资料、矿石品位、资源储量、人员组成及相关证件等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告。故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。</p> <p>联系电话：0851-84854523</p> <p>联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 栋 18 楼 1 号 贵州朗洲安全科技有限公司。</p>
-----------	---

附件一：现场勘验影像资料



现场勘查照片（左为注册安全工程师肖兴喜、中为项目负责人赖章琨、右为矿山主要负责人卓勇）



现场勘查照片（左为矿山主要负责人卓勇、中为项目负责人赖章琨、右为注册安全工程师肖兴喜）