

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	普定县向荣矿业有限公司		
服务范围	普定县向荣矿业有限公司尾矿库安全现状评价		
业务范围	☒ 金属、非金属矿及其他矿采选业； ☐ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造； ☐ 陆上油气管道运输业； ☐ 金属冶炼。		
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2026年1月10日
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	续建科	柯喜妮	张正
项目组其他人员	续建科、范贞武、甘大鹏、华永美、孙康、赖章琨		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	续建科、甘大鹏	2026.3.23	详见附件一
安全评价项目简介	普定县向荣矿业有限公司成立于2007年6月，属于普定县招商引资项目，拥有芦茅林铅锌矿、尾矿库和一座设计日处理原矿5700t的选矿厂。2007年贵州泛华矿业集团有限公司全资控股普定县向荣矿业有限公司，2013年~2015年，地方国有控股上市企业云南罗平锌电股份有限公司从贵州泛华矿业集团有限公司收购普定县向荣矿业有限公司，2018年全面接管生产经营，普定县向荣矿业有限公司成为上市公司下属全资子公司。 尾矿库位于贵州省安顺市普定县城北西约15km处的小田坝村境内，行政隶属普定县鸡场坡镇。尾矿库位于小田坝村右侧槽谷中，距离鸡场坡镇约6km，距普定县城约39km，距安顺市约62km。 向荣矿业于2012年4月委托贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司编制提交了《普定县向荣矿业有限公司尾矿库初步设计》及《普定县向荣矿业有限公司尾矿库安全专篇》，委托河北国泰安全评价有限公司进行预评价并于2012年5月提交了《普定县向荣矿业有限公司尾矿库安全预评价报告》，建设完成后委托贵州荣基安全科技有限公司进行验收评价并于2014年1月提交了《普定县向荣矿业有限公司尾矿库工程安全验收评价报告》，完善相关手续后取得了安全生产许可证。 委托贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司进行第一次安全现状评价并于2016年12月提交了《安全现状评价报告》，完善相关手续后取得了由原贵州省安全生产监督管理局延续换发的安全生产许可证（（黔）FM安许证字（2017）0091号），有效期至2020年3月15日。 委托云南巨星注安师事务所有限公司进行第二次安全现状评价并于2020年1月提交了《安全现状评价报告》，完善相关手续后取得了由贵州省		

	应急管理厅延续换发的安全生产许可证（（黔）FM 安许证字（2021）0046号），有效期至2023年5月31日。 委托中检集团康泰安全科技有限公司进行第三次安全现状评价并于2023年5月提交了《安全现状评价报告》，完善相关手续后取得了由贵州省应急管理厅延续换发的安全生产许可证（（黔）FM 安许证字（2023）0101号），有效期至2026年5月31日。 该尾矿库为山谷型尾矿库，库区由库盆及主坝、1#扶壁式挡土墙、2#副坝组成；尾矿放矿方式为干式排放，采用库前式尾矿排矿筑坝法堆存，堆积坝设计最终标高为1400.0m。2011年《安全专篇》中设计总库容337.60万m³，有效库容303.84万m³，总坝高58m，为四等尾矿库。在2020年《技术论证》中，由于尾矿堆存范围有所缩减，总库容有所减少，现设计总库容301万m³，现总有效库容293万m³，现总坝高58m，论证后仍为四等尾矿库。 根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》，尾矿库安全生产许可证延期需提交《安全现状评价》，为此，企业于2023年3月11日委托我公司（贵州朗洲安全科技有限公司）对该尾矿库进行安全现状评价，拟申请安全生产许可证延续。 我公司接受委托后，立即成立评价小组并于2026年3月18日在“安全评价检测检验机构信息查询系统”进行了从业告知，项目组按计划于2026年3月23日到尾矿库进行了现场勘察，在勘察过程中如实记录该尾矿库的安全现状和存在的问题，并对现场检查及收集的资料进行归纳和整理。企业针对评价组提出的问题进行了整改，整改完成后进行了复查，并于2026年4月10日出具了本《安全现状评价报告》。
安全评价结论	普定县向荣矿业有限公司尾矿库的生产系统、辅助系统和生产管理符合国家有关安全生产的法律、法规和技术标准、规范的要求，安全设施运行有效，按照《安全专篇》、《技术论证报告》组织运行，具备安全生产条件。
评价项目其他信息	（非涉密性描述）
备注	由于评价报告中涉及尾矿库选矿工艺、矿石品位，公司组织架构、人员组成等相关证件等信息，经征求业主意见，业主不同意完全公开本评价报告，故仅公开本评价项目的相关信息接受社会监督。若社会各界人士及主管部门需要了解本评价项目相关信息的，可联系我公司登记及征求业主意见后给予查看。 联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A栋18楼1号 贵州朗洲安全科技有限公司

附件一：现场勘验影像资料



现场勘验照片（右为项目负责人续建科，左为注册安全工程师甘大鹏）



现场勘验照片（左为项目负责人续建科，右为注册安全工程师甘大鹏）