

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司		资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	包头宁鹿石油有限公司职教园区加油站 安全现状评价报告			
服务范围	序号	评价范围及内容	评价内容	
	1	选址、自然条件	站址、周边环境、周边安全间距及变化情况	
	2	总平面布置	加油区、埋地油罐区、站房和辅助建（构）筑物等	
	3	埋地油罐区	2 台双层汽油罐、1 台双层柴油罐	
	4	工艺设备设施	3 台双汽油加油机、2 台双枪柴油加油机、卸油油气回收、密闭卸油口、通气管等	
	5	建（构）筑物	罩棚、站房	
	6	消防系统	灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材的配备	
	7	公辅工程	防雷、防静电、给排水、供电、采暖、通风	
	8	安全管理	安全管理机构、安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程应急预案以及自上次换证以来三年内周边、站内	
	备注：该站封停的 1 台双层汽油储罐不在本次评价范围内。			
业务范围	☐ 金属、非金属矿及其他矿采选业 ☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造 ☐ 陆上油气管道运输业 ☐ 金属冶炼			
项目类别	安全现状评价报告		报告提交时间	2026. 9
安全评价人员				
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人	
	李显逵	周树新	张正	
项目组其他人员	洪国梁、田景浪、、彭健、孙晓磊、何炜、段艳龙			
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片	
	李显逵、孙晓磊	2026. 9	详见附件一	
安全评价项目简介	本次安全现状评价范围是对包头宁鹿石油有限公司职教园区加油站经营的汽油、柴油零售业务进行安全现状评价，主要包括该加油站周边环境及平面布置、加油工艺及设备、辅助设施、危险化学品储存、安全设施等，对该加油站经营期间存在的主要危险、有害因素及危害程度进行分析，同时对该加油站安全管理机构的设置、安全规章制度、应急救援体系、安全生产条件等方面的内容进行分析，并针对以上分析结果提出相应的安全对策措施建议。			

评价项目其他信息	(非涉密性描述)
备注	联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳光大道麒龙商务港 A 栋 18 楼 1 号贵州朗洲安全科技有限公司

附件一：现场勘验影像资料



评价师现场勘验照片 1
(右为项目负责人李显逵，左为项目成员三级评价师孙晓磊)