

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司	资质证号	APJ-(黔)-007
服务对象	呼和浩特市凌峰石油销售有限公司西把栅加油站安全现状评价报告		
服务范围	油罐车安全评价不属于本次评价范围，但卸油时存在危险、有害因素。油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分应符合下列规定： ①油罐车内部油品表面以上的空间划为 0 区。 ②以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间划为 1 区。 ③以通气口为中心，半径为 3m 的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间划为 2 区。		
业务范围	☐ 金属、非金属矿及其他矿采选业 ☒ 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造 ☐ 陆上油气管道运输业 ☐ 金属冶炼		
项目类别	安全现状评价报告	报告提交时间	2026.8
安全评价人员			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	李显逵	周树新	张正
项目组其他人员	洪国梁、田景浪、段艳龙、彭健、孙晓磊、何炜		
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘察人员	勘察时间及任务	现场勘察照片
	李显逵、孙晓磊	2026.6.30	详见附件一
安全评价项目简介	该加油站于 2023 年 10 月 10 日取得《危险化学品经营许可证》，于 2026 年 10 月 9 日到期。现委托本公司对其进行安全现状评价。 三年来，该站根据国家新近颁布的法律、法规及标准、规范的要求，对安全管理规章制度及操作规程进行不断完善、改进和提高，强化作业过程安全管理，提升本质安全水平。该站经营地址及周边环境三年内均未发生过变化。2026 年 7 月在加油站北侧安装 10 台充电桩，近三年内站内未发生任何事故，安全设施的现状及运行情况良好。		
评价项目其他信息	(非涉密性描述)		
备注	联系电话：0851-84854523 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 栋 18 楼 1 号贵州朗洲安全科技有限公司		

附件一：现场勘验影像资料



评价师现场勘验照片 1

（左为项目负责人李显逵，右项目成员三级评价师孙晓磊）